


Reparatursatz Zyklop Speed-Knarre



Montageanleitung Austausch Zyklop-Kopf

1. Seitliche Kopfschrauben mit Wärmequelle (Flamme, Heißgebläse etc.) stark erhitzen, um Gewindekleber zu zerstören.
2. Schrauben mit beiliegendem Winkelschlüssel ausdrehen (**Vorsicht! Schrauben sind heiß! Verbrennungsgefahr!**) und entsorgen.
3. Kopfschwenkschalter nach hinten ziehen und Zyklop-Kopf mit Zange (**Vorsicht! Kopf ist heiß! Verbrennungsgefahr!**) aus Zyklop-Hebel herausschwenken.
4. Zyklop-Hebel zur Seite legen und abkühlen lassen (**Vorsicht Hebel ist im Gabelbereich heiß! Verbrennungsgefahr!**).
5. Innengewinde in Hebel sehr gründlich reinigen und alte Klebstoffrückstände **vollständig** entfernen.
6. Neuen Zyklop-Kopf in Gabel einsetzen und Seitenbohrungen im Kopf zu Gewindebohrungen im Hebel ausrichten.
7. Beigefügte Tellerfeder in Kopfbohrung einlegen.
8. Das Gewinde der neuen beiliegenden Schraube mit Gewindekleber z. B. „Loctite 638“ ausreichend benetzen, ins Gewinde einsetzen und **locker** anziehen.
9. Schritt 7. auf der zweiten Hebel-Seite wiederholen.
10. Beide Schrauben **wechselseitig** so fest anziehen, dass sich der Zyklop-Kopf wie gewünscht schwenken lässt. Schwenkwiderstand ist durch die gleichmäßige Schraubenvorspannung – **auf beiden Seiten identisch!** – einstellbar.

Wenn möglich nachfolgende Richtdrehmomente für die Schrauben verwenden:

- a. $\frac{1}{4}'' \Rightarrow$ TX 15 Schrauben $\Rightarrow 3,0 \text{ Nm}$
- b. $\frac{3}{8}'' \Rightarrow$ TX 20 Schrauben $\Rightarrow 4,0 \text{ Nm}$
- c. $\frac{1}{2}'' \Rightarrow$ TX 25 Schrauben $\Rightarrow 5,0 \text{ Nm}$

11. Zyklop vor der erneuten Verwendung mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur lagern, um Klebebindung sicherzustellen.

Gefahrenhinweis:

Die oben beschriebenen Arbeiten dürfen nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Wera übernimmt keine Garantie für nicht im eigenen Werk durchgeführte Reparaturen. Die ausführende Werkstatt / der ausführende Vertreiber garantiert und haftet für seine Arbeit.

Wera Werkzeuge GmbH

www.wera.de


www.weratools.com

www.wera-tools.co.uk



Made in Czech Rep.

Set de reparación de la carraca Zykllop Speed



Instrucciones de montaje para el cambio de la cabeza de la Zykllop

1. Caliente fuertemente los tornillos laterales de la cabeza por medio de un foco térmico (llama, soplador calentador, etc.) para destruir el pegante de la rosca.
2. Desatornille los tornillos con ayuda de la lleva acodada que se adjunta – (**Cuidado! Los tornillos están calientes! Peligro de quemadura!**) – y deséchelos.
3. Mueva el comutador corredizo de pivotaje de la cabeza hacia atrás y extraiga la cabeza de la Zykllop con ayuda de una tenaza por medio de un movimiento de pivotaje. (**Cuidado! La cabeza está caliente! Peligro de quemadura!**)
4. Deposite la palanca de la Zykllop a un lado y déjela enfriar. (**Cuidado! La palanca está caliente en el área de la horquilla! Peligro de quemadura!**)
5. Limpie minuciosamente las roscas internas de la palanca y elimine **del todo** los restos de pegante.
6. Monte la nueva cabeza de la Zykllop en la horquilla y oriente los agujeros laterales de la cabeza hacia los agujeros de las roscas de la palanca.
7. Ponga el resorte de disco que se adjunta en el agujero de la cabeza.
8. Humece de forma suficiente la rosca del tornillo nuevo que se adjunta con un pegante de rosca, por ejemplo, "Loctite 638", ponga el tornillo en la rosca y apriételo **levemente**.
9. Repita el paso 7. en el otro lado de la palanca.
10. Vaya apretando ambos tornillos **alternativamente** hasta el punto en el que la cabeza se pueda pivotear de la manera deseada. Por medio de la pretensión

homogénea de los tornillos **que ha de ser idéntica a ambos lados!**, es posible ajustar la resistencia de pivotaje de la cabeza.

Si es posible, utilice los siguientes pares indicativos de apriete para los tornillos:

- a. $\frac{1}{4}$ " \Rightarrow tornillos TX 15 \Rightarrow 3,0 Nm
- b. $\frac{3}{8}$ " \Rightarrow tornillos TX 20 \Rightarrow 4,0 Nm
- c. $\frac{1}{2}$ " \Rightarrow tornillos TX 25 \Rightarrow 5,0 Nm

11. Para asegurar la unión pegada, antes de volver a utilizarla, deposite la Zykllop por lo menos 24 horas a temperatura de ambiente.

Aviso de riesgos:

La realización de los trabajos que se describen arriba sólo está permitida a talleres profesionales. Wera no asume garantía alguna por reparaciones que no hayan sido realizadas en sus propios talleres. El taller / la empresa comercializadora que realiza las reparaciones garantiza y se responsabiliza por su trabajo.

Wera Werkzeuge GmbH

www.wera.de

www.weratools.com

www.wera-tools.co.uk



Made in Czech Rep.