

P Types



วัสดุหลัก :
Nylon

RoHS2

 -5°C ถึง 50°C

- คุณสมบัติทนต่อสารทำลายได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพการทนต่อสารละลายดีกว่าเหมาะสำหรับงานสีและสารละลายที่มีการจ่ายแรงดัน
- มีความโปร่งใสจึงวางใจที่ตรวจสอบของเหลวได้

ใช้งานได้ดี สามารถใช้งานได้

ได้มาตรฐาน RoHS2	●
ไม่จำเป็นต้องกำจัดแยกประเภท	●
ไม่ปนเปื้อน	●
ความโปร่งใส	●
จ่ายแรงดัน	●

ข้อมูลจำเพาะ

[illegible]