
E207

- Machine Tap
- Tarauds machine
- Maschinen-Gewindebohrer
- Machos de máquina
- Machinetappen
- Macho de Máquina



E207



■ 1.3 1.4

● 1.2 1.5 7.2 7.3

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	e-Code
2	0.40	45	4	2.8	2.1	5	3	1.6	9	**E207M2**
2.5	0.45	50	4	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	**E207M2.5**
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	**E207M3**
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	3	2.9	20	**E207M3.5**
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	**E207M4**
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	**E207M5**
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	**E207M6**
7	1.00	80	15	7.0	5.5	8	3	6	30	**E207M7**
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	**E207M8**
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	**E207M10**