Pole
Poles
Pôles

1

mit Nullstellung
with "OFF" position
avec position zéro



T0-6-15249
T3-6-15249



FS 310



T0-6-8249
T3-6-8249



FS 310

ohne Nullstellung
without "OFF" position
sans position zéro



T0-1-147
T3-1-147



FS 402



T0-1-15075
T3-1-15075



FS 401



T0-2-148
T3-2-148



FS 404



T0-2-8230
T3-2-8230



FS 404

Pole
Poles
Pôles

1

ohne Nullstellung
without "OFF" position
sans position zéro



T0-2-149
T3-2-149



FS 406



T0-2-8231
T3-2-8231



FS 606



T0-3-150
T3-3-150



FS 408



T0-3-8232
T3-3-8232



FS 408



T0-3-151
T3-3-151



FS 410