Powering Business Worldwide

Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Upute za montažu
Kullanma Talimatı
Упутство
Intruksjonsblad
Монтажна інструкція

FAZ-XAA-NA...





Cu only mm²	AWG				
1 x 1 - 6	1 x #18 - #10	12 mm (.50")	Z2	1.0 x 6.5 mm (.040 x .25 in)	2.8 Nm (25 lb-in)
2 x 1 - 2 x 6	2 x #18 - 2 x #10				

Allowable Combinations and Positions
Combinaisons et Positions Possible
Zulässige Kombinationen und Positionen
Combinazioni e Posizioni Accettabili
Combinaciones y Posiciones Válidas



Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria
© 2018 by Eaton Industries (Austria) GmbH, www.eaton.eu/documentation
www.eaton.com/recycling
MA-FAZ-XAA-NA.qxd/05.2018e / IL019074ZU / 150501368
All Rights Reserved / Printed in Austria