E200

- Machine Tap
- Maschinen-Gewindebohrer
- Machinetappen
- Tarauds machine
- Machos de máquina
- Macho de Máquina



E200

M | HSCo | DIN 371 | 6H | 1.5xD | A 6-8 C 2-3

• 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 6.2 6.3 7.2 7.3 8.2

M	P mm	l_1 mm	l_2 mm	d_2 Ø mm	a mm	l_3 mm	z		l_4 mm	e-Code
2	0.40	45	6	2.8	2.1	5	3	1.6	9	**E200M2**
2.2	0.45	45	7	2.8	2.1	5	3	1.75	12	**E200M2.2**
2.5	0.45	50	8	2.8	2.1	5	3	2.05	12.5	**E200M2.5**
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	**E200M3**
3	0.50	56	9	3.5	2.7	6	3	2.5	18	**E200M3NO1**
3.5	0.60	56	11	4.0	3.0	6	3	2.9	20	**E200M3.5**
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	**E200M4**
4	0.70	63	12	4.5	3.4	6	3	3.3	21	**E200M4NO1**
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	**E200M5**
5	0.80	70	13	6.0	4.9	8	3	4.2	25	**E200M5NO1**
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	**E200M6**
6	1.00	80	15	6.0	4.9	8	3	5	30	**E200M6NO1**
7	1.00	80	15	7.0	5.5	8	3	6	30	**E200M7**
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	**E200M8**
8	1.25	90	18	8.0	6.2	9	3	6.8	35	**E200M8NO1**
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	**E200M10**
10	1.50	100	20	10.0	8.0	11	3	8.5	39	**E200M10NO1**

NO1 NO9 299