

Use as pry bar. Wear approved safety goggles. Protection gloves.

ce la herramienta como alzaprima. Use gafas de seguridad. Use guantes de protección.

utiliser comme barre de levier. Portez des gants de protection homologuées. Mettez des gants de protection.





instructions · Instructions de sécurité · Instruc-  
tions de sécurité · Instructions de sécurité

SE Enpolig fasprovare RU Однополюсные

Angivna spänningar är nominella spänningar. Kontrollera fasledare endast inom detta område. Fasprovare får användas endast för att hitta och testa fasledare. Perfekt visning kan garanteras endast vid temperaturer från –15 °C till +40 °C och vid frekvenser från 50 till 500 Hz. Känsligheten försämras vid ogynnsamma ljusförhållanden som solljus, ogynnsamma förhållanden som arbete på trrätrappstegar eller isolerande golvbeläggningar samt vid arbete med icke driftmässigt jordade AC-nät. Före användning: Funktionstest. Använd inte under fuktiga förhållanden som t. ex. dagg eller regn. Förbjudet: Kontroll av tillståndet hos spänningsförande utrustning (driftspänning ansluten eller inte ansluten) på lågspänningssystem. Använd inte en defekt fasprovare.

Приведенные значения напряжения являются номинальными. Фаза проверяется только в указанном диапазоне. Пробник фазы можно использовать только для определения и проверки фазы. Надлежащая индикация обеспечивается только при температуре от –15 °C до +40 °C и частоте от 50 до 500 Гц. На восприятие индикации влияют неблагоприятные условия освещения, например, солнечный свет, неподходящее расположение, например, нахождение на деревянной стремянке или изолированном напольном покрытии, неправильно заземлённая сеть переменного напряжения. Перед использованием: проверить работоспособность устройства. Не использовать в условиях воздействия осадков, например, росы или дождя. Запрещено: определять состояние рабочего оборудования, находящегося под напряжением (наличие или отсутствие рабочего напряжения) на низковольтных установках. Дефектным пробником не пользоваться.




Podane napięcia są napięciami znamionowymi. Przewód fazowy należy sprawdzać tylko w tym zakresie. Próbniki napięcia mogą być stosowane tylko do wykrywania i badania przewodu fazowego. Prawidłowe wskazania można zagwarantować tylko w temperaturach od –15 °C do +40 °C i częstotliwościach od 50 do 500 Hz. W niekorzystnych warunkach oświetleniowych, takich jak światło słoneczne, w miejscach o niekorzystnym położeniu, takich jak drewniane drabinki lub wykładziny podłogowe, w nieuziemionych sieciach prądu przemiennego występuje zmniejszenie skuteczności działania. Przed użyciem: wykonaj test działania. Nie należy używać w przypadku narażenia na działanie opadów atmosferycznych, takich jak rosa lub deszcz. Zabronione: określanie stanu urządzeń pod napięciem (napięcie robocze występujące lub nie występujące) w instalacjach niskiego napięcia. Nie należy używać uszkodzonych próbników.



ova zkousecka RO Tester de faz monofazic

enovitá napětí. Fázový vodič testahu. Fázové zkoušečky lze použít ování fázového vodiče. Správná pouze při teplotách od  $-15^{\circ}\text{C}$  do  $+50^{\circ}\text{C}$  a frekvencích světelných podmínek, jako jsou nepříznivých místech, jako jsou izolační podlahová krytina, dálkového proudu není uzemněna pro funkční zkouška. Nepoužívejte při nebo déšti. Zakázáno: detekce pětím (přítomnost nebo nepřítomnosti) v zařízeních nízkého napětí. Fázové zkoušečky.

Tensiunile specificate sunt tensiuni nominale. Verificarea conductorului de fază numai în acest interval. Testerele de fază pot fi utilizate numai pentru a identifica și testa conductorul de fază. Acuratetea masurării este garantată numai pentru temperaturi de la  $-15^{\circ}\text{C}$  la  $+40^{\circ}\text{C}$  și la frecvențe de la 50 la 500 Hz. Perceptia afisajului este afectata în condiții nefavorabile de iluminare, cum ar fi lumina soarelui, locatii nefavorabile, cum ar fi scari din lemn sau pardoseli izolatoare și/sau retele de tensiune alternativa neimpământate corespunzător. Înainte de utilizare: efectuați un test de funcționare. A nu se utilizeze sub influența precipitațiilor, de ex. rouă sau ploaie. Interzisă. Determinarea stării echipamentelor sub tensiune (tensiune de operare disponibila sau indisponibila) pe sistemele de joasă tensiune. Nu utilizați testere de fază defecte.



o di fase unipolare



Einpoliger Phasenprüfer EN Single-pole phase tester

ebenen Spannungen sind Nennspannungen. Phasenleiters nur in diesem Bereich. Phasen- en nur zum Feststellen und Prüfen des Phasen- utzt werden. Einwandfreie Anzeige ist nur bei en von –15 °C bis +40 °C und Frequenzen : 500 Hz sichergestellt. Wahrnehmbarkeit be- : bei ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen Sonnenlicht, ungünstigen Standorten wie z. B. : Stufen oder isolierenden Fußbodenbelägen, nicht :äßig geerdeten Wechselspannungsnetzen. Vor : Funktionsprüfung. Nicht benutzen unter Ein- : Niederschlägen wie z. B. Tau oder Regen. : Feststellung des Zustandes an unter Spannung : Betriebsmitteln (Betriebsspannung vorhanden : vorhanden) an Niederspannungsanlagen. De- : spezifischer nicht benutzt.

The specified voltages are nominal voltages. Check the phase conductor only in this range. Phase testers may only be used to identify and test the phase conductor. Flawless display is only guaranteed at temperatures from –15 °C to +40 °C and frequencies from 50 to 500 Hz. Perceptibility impaired in unfavourable lighting conditions such as sunlight, unfavourable locations such as wooden stepladders or insulating floor coverings and/or not properly grounded AC voltage networks. Before use: performance test. Do not use under the influence of precipitation, e.g. dew or rain. Forbidden: Determining the status of live equipment (operating voltage available or not available) on low-voltage systems. Do not use defective phase testers.

**eur de phase** **ES** **Probador monopolar** **GR** **Μονοπολικός ελέγχος**

diquées sont des tensions nominales. Le conducteur de phase uniquement dans cette mesure de phase ne doivent être utilisés que pour la tension et contrôler le conducteur de phase. Il n'est fiable qu'à des températures de -40 °C et des fréquences de 50 à 500 Hz. Si les conditions d'éclairage sont défavorables (lumière du soleil, dans des emplacements solaires, par exemple sur des escabeaux en éléments de sol isolants, des réseaux alternatifs mis à la terre de manière non fonctionnement avant utilisation). En cas de précipitations, par ex. rosée ou pluie de déterminer l'état des équipements (présence ou absence de tension de service) dans basse tension. Ne pas utiliser de testeffectués.

Las tensiones mencionadas son tensiones nominales. El cable de fase solo se ha de comprobar dentro de este margen. Los buscapolos deberán ser utilizados exclusivamente para detectar y comprobar el cable de fase. La indicación exacta solo está garantizada bajo temperaturas de entre -15 °C y +40 °C así como bajo frecuencias de 50 a 500 Hz. La detectabilidad se ve afectada en el caso de situaciones de iluminación desfavorable como, por ejemplo, luz solar, o en el caso de ubicaciones desfavorables como, por ejemplo, escaleras de madera o revestimientos de suelo aislantes, o también en el caso de redes de tensión alterna que no estén puestas a tierra de la manera debida. Antes de la utilización se ha de realizar una comprobación de la funcionalidad. No utilizar el útil en el caso de que se vea afectado por precipitaciones como rocío o lluvia. Queda prohibida la comprobación del estado en material que esté bajo tensión eléctrica (con tensión de servicio existente o sin tensión de servicio existente) en instalaciones eléctricas de baja tensión. No utilizar buscapolos que están defectuosos.

Οι καθορισμένες τάσεις είναι ονόματα του αγωγού φάσης μόνο σε αυτό το επίπεδο. Οι μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +40°C και τη δοκιμή του αγωγού φάσης. Η δοκιμή μόνο σε θερμοκρασίες από -40°C μέχρι +40°C με πλήρη φωτισμό, σε δυσμενείς συνθήκες φωτισμού, σε δυσμενείς θέσεις όπως ξύλινες σκάλες δαπέδων ή/και μη αωστά γειωμένα από τη χρήση: δοκιμή απόδοσης. Μετά την επίδραση των βροχοπτώσεων. Απαγορεύεται: Προσδιορισμός της στάσης σε υπό τάση (διαθέσιμη ή μη διαθέσιμη σε αυστήματα χαμηλής τάσης. Μην χρησιμοποιείτε δεfectuous.

**DK** Enkeltpolet fasetester

εις. Ελέγχετε αμοστές φά- αναγνώριση σίναι εγγυ- +40 °C και ληπτικότητα χό φως, δυ- ; επενδύσεις της AC. Πριν η αποποιείτε σιά ή βροχή, του εξοπλι- λειτουργίας) είτε ελαπτω- De angivne spændinger er nominelle spændinger. Test af faselederen må kun ske i dette område. Fasetestere må kun benyttes til konstatering og test af faseledere. Helt korrekt angivelse er kun sikret ved temperaturer fra –15 °C til +40 °C og ved frekvenser fra 50 til 500 Hz. Opfattelsen af signalet vanskeliggøres ved uheldige belysningsforhold som f.eks. sollys, uheldige placeringer som f.eks. på træstiger eller isolerende gulvbelægninger, ikke korrekt jord forbundne vekselstrømsnet. Før brug: Funktionstest. Må ikke benyttes ved påvirkning af nedbør som f.eks. dug eller regn. Forbudt: Ved lavspændingsanlæg konstatering af situationen på driftsmidler (med eller uden driftsspænding), der står under spænding. Defekt fasetester må ikke benyttes.

## Eenpolige fasetester

rmelde spanningen zijn nominale spanningen. Uit-  
d gebruiken voor het testen van fasen binnen dit  
ereik. Fasetesters mogen uitsluitend voor het testen  
en fase resp. om te bepalen of spanning daarop  
zig is. Een correcte indicatie wordt uitsluitend ver-  
bij temperaturen tussen –15 °C en +40 °C en  
nties tussen 50 en 500 Hz. De zichtbaarheid neemt  
ongunstige lichtomstandigheden zoals invallende  
it, op ongunstige standplaatsen zoals op houten  
s of isolerende vloerbedekkingen, alsmede bij  
aan niet correct geaarde wisselspanningsnetten.  
ebruik: testen op correcte werking. Niet gebruiken  
sprake is van enige vorm van neerslag, zoals dauw  
en. Verboden: Bepaling van de actuele toestand bij  
spanning staande verbruikers (voedingsspanning al  
et aanwezig) in laagspanningsinstallaties. Defecte  
sters niet gebruiken.



nominelle spenninger.  
nnenfor dette området.  
til å registrere og kon-  
xering er bare garantert  
il +40 °C og frekvenser  
rheten reduseres under  
solllys, ugunstige steder  
eller isolerende gulvbe-  
driftsjording. Før bruk:  
ukes ved påvirkning fra  
gn. Forbuddt: Registrering  
ende driftsmidler (ingen  
driftsspenning foreligger)  
uk defekte fasetestere.